



Tamura

### LA01P054S05

ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ:

LA01P054S05

ತಯಾರಕ / ಬ್ರಾಂಡ್:

Tamura

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ

SENSOR

ಡೇಟಾಶೀಟ್ಗಳು:

- 1.LA01P054S05.pdf
- 2.LA01P054S05.pdf

ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿ

RoHS ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯಂಟ್

ಸ್ವಾಕ್ ಕಂಡಿಶನ್

8000 pcs stock

ರಿಂದ ಶಿಪ್

ಕಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್

ಸಾಗಣೆ ಮಾರ್ಗ

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ಉದ್ದರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿ

ಚಿತ್ರವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

#### LA01P054S05 ನ ವಿವರಣೆಗಳು

ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ	LA01P054S05
ತಯಾರಕ	Tamura
ವಿವರಣೆ	SENSOR
ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ	ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯಂಟ್
ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ	8000 pcs
ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ	1.LA01P054S05.pdf 2.LA01P054S05.pdf
ವೋಲ್ಟೇಜ್ - ಸರಬರಾಜು	4.5 V ~ 5.5 V
ಸರಣಿ	LA01P
ಸಂವೇದಕ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ	Hall Effect, Open Loop
ಸೂಚ್ಯ ತೆ	40mV/A
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯ	1µs
ಧ್ರುವೀಕರಣ	Bidirectional
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್	Bulk
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ / ಕೇಸ್	Module
ಔಟ್ಪುಟ್	Ratiometric, Voltage
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು	9-LA01P054S05ZY MT7412
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಉಷ್ಣಾಂಶ	-40°C ~ 90°C
ಪಾನಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	1
ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ	Through Hole
ರೇಖೀಯತೆ	±1%
ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ	Lead free / RoHS Compliant
ಅವರ್ತನ	DC ~ 400kHz
ಅಳತೆಗಾಗಿ	AC/DC
ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆ	Current Sensor 54A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
ಪ್ರಸ್ತುತ - ಸರಬರಾಜು (ಮ್ಯಾಕ್ಸ್)	10mA
ಪ್ರಸ್ತುತ - ಸೆನ್ಸಿಂಗ್	54A
ನಿಖರತೆ	±1%

#### ಸಂಬಂಧಿತ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು

Tamura LA01P054S05	LA01P054S05 ವಿತರಕರು	ಎಎಎ 1 ಸರಬರಾಜುದಾರ
LA01P054S05 ಬೆಲೆ	LA01P054S05 ಪಿಕ್‌ಅಪ್	LA01P054S05 ಚಿತ್ರ
ಎಎಎ 1 ಪಿಕ್‌ಅಪ್ ಡಾಟಾಶೀಟ್	LA01P054S05 ಡಾಟಾಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ	ಎಎಎ 1 ಡಾಟಾಶೀಟ್
ಎಎಎ 1 ಸ್ವಾಕ್	LA01P054S05 ಖರೀದಿಸಿ	Tamura LA01P054S05 ಖರೀದಿಸಿ
Tamura LA01P054S05	Tamura ಸರಬರಾಜುದಾರ	Tamura ವಿತರಕರು
Tamura LA01P054S05		

#### ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

<p><b>LA02P035S03</b> ತಯಾರಕರು: Tamura ವಿವರಣೆ: SENSOR ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 8292 pcs <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>LA01M041S05</b> ತಯಾರಕರು: Tamura ವಿವರಣೆ: SENSOR ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 7112 pcs <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>LA02P054S03</b> ತಯಾರಕರು: Tamura ವಿವರಣೆ: SENSOR ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 6509 pcs <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>LA02P021S03</b> ತಯಾರಕರು: Tamura ವಿವರಣೆ: SENSOR ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 8433 pcs <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>LA01M032S05</b> ತಯಾರಕರು: Tamura ವಿವರಣೆ: SENSOR ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 7127 pcs <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>LA01P170S05</b> ತಯಾರಕರು: Tamura ವಿವರಣೆ: SENSOR ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 4602 pcs <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>LA01P085S05</b> ತಯಾರಕರು: Tamura ವಿವರಣೆ: SENSOR ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 7438 pcs <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>LA02P085S03</b> ತಯಾರಕರು: Tamura ವಿವರಣೆ: SENSOR ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 6260 pcs <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>LA01M035S05</b> ತಯಾರಕರು: Tamura ವಿವರಣೆ: SENSOR ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 8381 pcs <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>LA01M021S05</b> ತಯಾರಕರು: Tamura ವಿವರಣೆ: SENSOR ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 8400 pcs <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>LA01P046S05</b> ತಯಾರಕರು: Tamura ವಿವರಣೆ: SENSOR ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 6605 pcs <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>LA01P035S05</b> ತಯಾರಕರು: Tamura ವಿವರಣೆ: SENSOR ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 7069 pcs <a href="#">RFQ</a></p>