

Johanson Technology

1575AT47A0040

ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ:	1575AT47A0040
ತಯಾರಕ / ಬ್ರಾಂಡ್:	Johanson Technology
ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ:	RF ANT 1.575GHZ CHIP SOLDER SMD
ಡೇಟಾಶೀಟ್‌ಗಳು:	
ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿ:	ಲೀಡ್ / ರೋಹ್ಸ್ ಅನುಪಯೋಗಿಸಿ ಕೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಸ್ವಾಕ್ ಕಂಡಿಲನ್:	4299 pcs stock
ರಿಂದ ಶಿಪ್:	ಕಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್
ಸಾಗಣೆ ಮಾರ್ಗ:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ಉದ್ದರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿ](#)

ಚಿತ್ರವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

1575AT47A0040 ನ ವಿವರಣೆಗಳು

ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ	1575AT47A0040
ತಯಾರಕ	Johanson Technology
ವಿವರಣೆ	RF ANT 1.575GHZ CHIP SOLDER SMD
ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ	ಲೀಡ್ / ರೋಹ್ಸ್ ಅನುಪಯೋಗಿಸಿ ಕೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ	4299 pcs
ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ	
VSWR	-
ಮುಕ್ತಾಯ	Solder
ಸರಣಿ	-
ಶಿಂತಿಗುವ ನಷ್ಟ	-9.5dB
ಪವರ್ - ಗರಿಷ್ಠ	3W
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್	Bulk
ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	1
ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ	Surface Mount
ತೇವಾಂಶ ಸೂಚ್ಯತೆ ಮಟ್ಟ (MSL)	1 (Unlimited)
ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ	Contains lead / RoHS non-compliant
ಪ್ರವೇಶ ರಕ್ಷಣೆ	-
ಎತ್ತರ (ಮ್ಯಾಕ್ಸ್)	0.030" (0.77mm)
ಲಾಭ	-1dBi
ಆವರ್ತನ ಶ್ರೇಣಿ	1.555GHz ~ 1.595GHz
ಆವರ್ತನ ಗುಂಪು	UHF (1 GHz ~ 2 GHz)
ಆವರ್ತನ (ಶೇಂದ್ರೆ / ಬ್ಯಾಂಡ್)	1.575GHz
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು	-
ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆ	1.575GHz Chip RF Antenna 1.555GHz ~ 1.595GHz -1dBi Solder Surface Mount
ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು	-
ಆಂಟೆನಾ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ	Chip

ಸಂಬಂಧಿತ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು

Johanson Technology 1575AT47A0040	1575AT47A0040 ವಿತರಕರು	ಎಎಎ 1 ಸರಬರಾಜುದಾರ
1575AT47A0040 ಬೆಲೆ	1575AT47A0040 ಪಿಕ್‌ಅಪ್	1575AT47A0040 ಚಿತ್ರ
ಎಎಎ 1 ಪಿಡಿಎಫ್ ಡಾಟಾಶೀಟ್	1575AT47A0040 ಡಾಟಾಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ	ಎಎಎ 1 ಡಾಟಾಶೀಟ್
ಎಎಎ 1 ಸ್ವಾಕ್	1575AT47A0040 ಖರೀದಿಸಿ	Johanson Technology 1575AT47A0040 ಖರೀದಿಸಿ
Johanson Technology 1575AT47A0040	Johanson Technology ಸರಬರಾಜುದಾರ	Johanson Technology ವಿತರಕರು
Johanson Technology 1575AT47A0040	Johanson 1575AT47A0040	Johanson Technology Inc. 1575AT47A0040

ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

<p>1575AT44A0010E ತಯಾರಕರು: Johanson Technology ವಿವರಣೆ: RF ANT 1.575GHZ CHIP SOLDER SMD ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 3173 pcs RFQ</p>	<p>15762A2L1 ತಯಾರಕರು: Agastat Relays / TE Connectivity ವಿವರಣೆ: RELAY GEN PURP ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 4485 pcs RFQ</p>
<p>1575AM55B0001E ತಯಾರಕರು: Johanson Technology ವಿವರಣೆ: RF ANT 1.575GHZ CHIP SOLDER SMD ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 6086 pcs RFQ</p>	<p>1575AT54A0010E ತಯಾರಕರು: Johanson Technology ವಿವರಣೆ: RF ANT 1.575GHZ/1.602GHZ CHIP ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 51928 pcs RFQ</p>
<p>1575987 ತಯಾರಕರು: Phoenix Contact ವಿವರಣೆ: CABLE 8POS ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 975 pcs RFQ</p>	<p>1575CH15A0030E ತಯಾರಕರು: Johanson Technology ವಿವರಣೆ: IC RF SPLITTER ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 133461 pcs RFQ</p>
<p>1575AM55A0001 ತಯಾರಕರು: Johanson Technology ವಿವರಣೆ: RF ANT 1.575GHZ CHIP SOLDER SMD ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 2920 pcs RFQ</p>	<p>1576009 ತಯಾರಕರು: Phoenix Contact ವಿವರಣೆ: CABLE 8POS ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 1471 pcs RFQ</p>
<p>1576320000 ತಯಾರಕರು: Weidmuller ವಿವರಣೆ: CONN BASE BOTTOM ENTRY SZ10 ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 6831 pcs RFQ</p>	<p>1575AT43A0040E ತಯಾರಕರು: Johanson Technology ವಿವರಣೆ: RF ANT 1.561GHZ/1.575GHZ CHIP ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 109670 pcs RFQ</p>
<p>1575990 ತಯಾರಕರು: Phoenix Contact ವಿವರಣೆ: CABLE 8POS ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 734 pcs RFQ</p>	<p>15762B200 ತಯಾರಕರು: Agastat Relays / TE Connectivity ವಿವರಣೆ: RELAY GEN PURP ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 4045 pcs RFQ</p>