



TDK Corporation

HHM1711Q1

ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ:
ತಯಾರಕ / ಬ್ರಾಂಡ್:
ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ
ಡೇಟಾಶೀಟ್ಗಳು:
ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿ
ಸ್ವಾಕ್ ಕಂಡಿಶನ್
ರಿಂದ ಶಿಪ್
ಸಾಗಣೆ ಮಾರ್ಗ

HHM1711Q1
TDK Corporation
BALUN 2.3GHZ-3.8GHZ 50/100 0603
 HHM1711Q1.pdf
 ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆಂಟ್
836875 pcs stock
ಕಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್
DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ಉದ್ದರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿ](#)

ಚಿತ್ರವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

HHM1711Q1 ನ ವಿವರಣೆಗಳು

ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ	HHM1711Q1
ತಯಾರಕ	TDK Corporation
ವಿವರಣೆ	BALUN 2.3GHZ-3.8GHZ 50/100 0603
ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ	ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆಂಟ್
ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ	836875 pcs
ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ	HHM1711Q1.pdf
ಸರಣಿ	HHM
ಶಿಂತಿಗುವ ನಷ್ಟ (ನಿಮಿಷ)	10dB
ಕಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	180° ±15°
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್	Tape & Reel (TR)
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ / ಕೇಸ್	0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು	445-175592-2 HHM1711Q1-ND Q10431685
ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ	Surface Mount
ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಟ್ಟ (MSL)	1 (Unlimited)
ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ	Lead free / RoHS Compliant
ಅಳವಡಿಕೆ ನಷ್ಟ (ಮ್ಯಾಕ್ಸ್)	1dB
ಪ್ರತಿದೋಧ - ಅನಮತೋಲನ / ಸಮತೋಲಿತ	50 / 100 Ohm
ಅವರ್ತನ ಶ್ರೇಣಿ	2.3GHz ~ 3.8GHz
ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆ	RF Balun 2.3GHz ~ 3.8GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad

ಸಂಬಂಧಿತ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು

TDK Corporation HHM1711Q1	HHM1711Q1 ವಿತರಕರು	ಎಎಎ 1 ಸರಬರಾಜುದಾರ
HHM1711Q1 ಬೆಲೆ	HHM1711Q1 ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್	HHM1711Q1 ಚಿತ್ರ
ಎಎಎ 1 ಪಿಡಿಎಫ್ ಡಾಟಾಶೀಟ್	HHM1711Q1 ಡಾಟಾಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ	ಎಎಎ 1 ಡಾಟಾಶೀಟ್
ಎಎಎ 1 ಸ್ವಾಕ್	HHM1711Q1 ಖರೀದಿಸಿ	TDK Corporation HHM1711Q1 ಖರೀದಿಸಿ
TDK Corporation HHM1711Q1	TDK Corporation ಸರಬರಾಜುದಾರ	TDK Corporation ವಿತರಕರು
TDK Corporation HHM1711Q1		

ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

<p>HHM17144A1 ತಯಾರಕರು: TDK Corporation ವಿವರಣೆ: BALUN 791MHZ-960MHZ 50/100 0603 ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 862583 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM17139B2 ತಯಾರಕರು: TDK Corporation ವಿವರಣೆ: BALUN 2.4GHZ-2.6GHZ 50/50 0603 ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 823244 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1596A1 ತಯಾರಕರು: TDK Corporation ವಿವರಣೆ: BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805 ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 493437 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM17152A1 ತಯಾರಕರು: TDK Corporation ವಿವರಣೆ: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/100 0603 ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 506941 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1711D1 ತಯಾರಕರು: TDK Corporation ವಿವರಣೆ: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 180690 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM17146A1 ತಯಾರಕರು: TDK Corporation ವಿವರಣೆ: BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603 ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 920864 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1603A1 ತಯಾರಕರು: TDK Corporation ವಿವರಣೆ: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 4SMD ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 120843 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1710D1 ತಯಾರಕರು: TDK Corporation ವಿವರಣೆ: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 460907 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM17125D1 ತಯಾರಕರು: TDK Corporation ವಿವರಣೆ: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 496156 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1711E1 ತಯಾರಕರು: TDK Corporation ವಿವರಣೆ: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 796296 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM17139B1 ತಯಾರಕರು: TDK Corporation ವಿವರಣೆ: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 255709 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1595A1 ತಯಾರಕರು: TDK Corporation ವಿವರಣೆ: BALUN 3GHZ-8GHZ 50/100 0805 ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 163352 pcs</p> <p>RFQ</p>

